



**Test and Inspection**

**OLS Serie Lichtquellen,  
OPM Serie Optische  
Leistungsmessgeräte,  
und Messgerätekombinationen  
Kurzanleitung**

## Garantie

Alle NOYES-Produkte unterliegen einer Garantie von einem (1) Jahr ab dem Datum der Auslieferung an den Endanwender. Verlängerte Garantien beginnen mit Ablauf der standardmäßigen ein (1) Jahr umfassenden Garantiezeit.

Verlängerte Garantien von 1 Jahr, 2 Jahren und 4 Jahren sind für NOYES-Produkte - mit oder ohne jährliche Kalibrierung inbegriffen - verfügbar. Jedes Produkt, das innerhalb der Garantiezeit als defekt gemeldet wird, wird von AFL nach eigenem Ermessen repariert oder ersetzt. Die Garantie erlischt, wenn das Produkt von einer nicht-autorisierten NOYES-Produkt-Reparatureinrichtung repariert oder verändert wurde, wenn der Garantie-erloschen-Aufkleber beschädigt wurde oder im Falle von Produkten, die Gegenstand von falscher Verwendung, Unachtsamkeit oder eines Unfalls waren.

In keinem Fall dürfen die Ansprüche gegen AFL den Originalverkaufspreis überschreiten.

## Ausnahmen

Die auf Ihr Gerät gegebene Garantie gilt nicht bei Mängeln, die sich aus Folgendem ergeben:

- Nicht-autorisierte Reparatur oder Modifikationen
- Falsche Verwendung, Unachtsamkeit oder Unfall

## Informationen zur CE-Kennzeichnung



Diese Geräte wurden in Übereinstimmung mit den entsprechenden Abschnitten und geltenden Spezifikationen - einschließlich der vollen Übereinstimmung mit allen wichtigen Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien - entwickelt und getestet.

## Rücksendung von Geräten

Zum Zurücksenden von Geräten, kontaktieren Sie bitte NOYES, um zusätzliche Informationen und eine „Service Request“-Nummer (S.R.-Nr.) zu erhalten. Um den Service möglichst effizient durchführen zu können, legen Sie bitte eine kurze Erklärung für den Grund der Rücksendung des Gerätes bei.

## AFL

NOYES Test and Inspection

16 Eastgate Park Road, Belmont, NH 03220

Tel: 800-321-5298, 603-528-7780

Fax: 603-528-2025

# OPM-Serie Optische Leistungsmessgeräte

## Neue OPM5-Funktion

Dank des Datei-Management-Systems wird eine einfache Einpflegung der Leistungs- oder Einfügedämpfungsmessungen in unterschiedliche Dateien ermöglicht. Anhand des mitgelieferten Messergebnis-Management (TRM), der TRM-Software und einer USB-Verbindung werden die Messergebnisse zu Analyse Zwecken sowie zum Erstellen von professionellen Testberichten und Ausdrucken auf einen PC übertragen.



Die TRM-Archivierungs- und Berichterstattungsfunktionen bringen Ihr OPM5 auf eine völlig neue Leistungsstufe.

- Einfache USB-Übertragung der gespeicherten Dateien (Kabel im Lieferumfang enthalten)
- Messergebnisse ansehen
- Messergebnisse auf Ihrem PC / Netzwerk speichern
- Standard-Dämpfungsmessdaten in bidirektionale Dämpfungsmessdaten einpflegen
- Professionelle Berichte für Ihre Kunden erstellen
- Streckenlänge den Dämpfungsdaten hinzufügen und Standardregeln für Erstellung von Netzwerkzertifizierungsberichten für Ihre Kunden auswählen.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem TRM-Software-Benutzerhandbuch (verfügbar auf der mitgelieferten CD und unter [www.AFLglobal.com](http://www.AFLglobal.com)).

# OPM Serie Funktionstasten

## Legende Doppelfunktionstasten

**YY** ← Zweite Funktion einer Taste → Zum Aktivieren gedrückt halten



← Erste Funktion einer Taste → Zum Aktivieren drücken und freigeben



### Einschalttaste

Hat zwei Funktionen:

- Zum Ein-/Ausschalten drücken (OPM schaltet sich nach fünf Minuten Inaktivität aus).
- Zum Deaktivieren/Aktivieren der Auto-Off-Funktion gedrückt halten.

**Datei**



### ▲ Pfeil-/Datei-Taste (nur OPM5-Modelle)

Hat mehrere Funktionen:

- Mess-Modus: Zum Aufrufen des Datei-Modus gedrückt halten.
- Datei-Modus: Zum Erhöhen der Datei-Nummer drücken.
- Faser- und Abruf-Modus: Zum Erhöhen der Faser-Nummer drücken.

**Faser**



### ▼ Pfeil-/Faser-Taste (nur OPM5-Modelle)

Hat mehrere Funktionen:

- Mess-Modus: Zum Aufrufen des Faser-Modus gedrückt halten.
- Faser-Modus: Zum Verringern der Faser-Nummer drücken.
- Datei- und Abruf-Modus: Zum Verringern der Datei-Nummer drücken.



### Wellenlänge/Hintergrundbeleuchtung Taste

Hat zwei Funktionen:

- Zum Navigieren durch die kalibrierten Wellenlängen drücken.  
**Hinweis:** Wenn das OPM eine Wellenlänge mit ID empfängt, schaltet es automatisch auf ID-Wellenlängen um. Die [WAVE ID]-Anzeige erscheint auf dem Display.
- Zum Ein- oder Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung gedrückt halten.

# OPM Serie Funktionstasten

$\mu$ W

dB  
dBm

## dB/dBm/ $\mu$ W-Taste

Hat zwei Funktionen:

- Zum Umschalten zwischen Messergebnissen für Einfügedämpfung [dB] und Leistung [dBm] drücken.
- Zum Anzeigen der Leistung [ $\mu$ W] gedrückt halten.

Set

Ref

## Referenz/Einstell-Taste

Hat zwei Funktionen:

- Zum Anzeigen des gespeicherten Referenzwertes für die aktuell ausgewählte Wellenlänge oder mehrere Wellenlängen drücken.
- Gedrückt halten, bis die Anzeige [HELD SET] auf dem Display erscheint, um den aktuell gemessenen Wert oder mehrere Werte als neue Referenzwerte zu speichern. Sobald der neue Referenzwert eingestellt wurde, schaltet das OPM in den [dB]-Mess-Modus.

Store

## Speichern-Taste (nur OPM5-Modelle)

Hat zwei Funktionen:

- Mess-Modus: Zum Speichern der aktuell angezeigten Messdaten auf dem nächsten verfügbaren Speicherplatz (nächste Faser) der aktuellen Datei drücken.
- Datei/Faser/Abruf/Löschen-Modus: Zum Zurückkehren zum Mess-Modus drücken.

Recall

## Abruf-Taste (nur OPM5-Modelle)

Zum Aufrufen des Abruf-Modus drücken, um gespeicherte Messwerte anzusehen und zu löschen. Zum Verlassen des Abruf-Modus erneut drücken.

Store

Recall

Löschen

## Löschen

Das Display des Löschen-Modus kann wie folgt aufgerufen und genutzt werden:

- Im Display des Datei-Modus zum Löschen einer Datei
- Im Display des Abruf-Modus zum Löschen einer Faser

# OLS Serie Lichtquellen

## Legende Doppelfunktionstasten

**YY** ← Zweite Funktion einer Taste → Zum Aktivieren gedrückt halten



← Erste Funktion einer Taste → Zum Aktivieren drücken und freigeben

## Tasten und Anzeigen für alle Modelle identisch



→ **Einschalttaste** - Solange gedrückt halten, bis alle Anzeigen aufleuchten, um OLS ein-/auszuschalten.



→ **Anzeige der externen Stromversorgung** - Leuchtet bei ein- oder ausgeschaltetem Gerät auf, wenn das korrekte Netzgerät angeschlossen ist



→ **Anzeige des Batterie-Ladezustands** - Leuchtet bei niedrigem Ladezustand der Batterie auf. Batterie muss ausgetauscht werden

Bitte berücksichtigen Sie die Taste und Anzeigen, die auf Ihr OLS-Lichtquellenmodell zutreffen.

## OLS1-Dual LED-Lichtquelle - Tasten und Anzeigen

**CW**



→ **Wellenlänge/CW-Auswahl-Taste**

- Zum Auswählen der Multimodus Einzel oder Dual Wave ID Wellenlängen drücken.
- Zum Wechseln in den CW-Modus mit der aktuellen übertragenen Wellenlänge gedrückt halten, anschließend die Taste zum Umschalten zwischen den Wellenlängen drücken.



→ **Anzeigen Aktiver Ausgang** - Leuchtet auf, wenn der entsprechende Ausgang eingeschaltet ist



- Einzel oder Dual Wave ID - EIN Dauerlicht
- CW - EIN blinkendes Licht

## OLS2-Dual Laser-Lichtquelle - Tasten und Anzeigen



→ **Wellenlängen-Auswahltaste**


- Wave-ID-Modus - zum Auswählen des SM Einzel oder Dual Wave ID Wellenlänge
- CW- oder Ton-Modus - zum Auswählen der Einzel-Wellenlänge



→ **Anzeigen Aktiver Ausgang** - leuchtet auf, wenn der entsprechende Ausgang eingeschaltet ist



→ **Modus-Taste** - Zum Auswählen des Betriebsmodus drücken (Wave ID, CW, Ton)



→ **Anzeigen Aktiver Modus** - leuchtet auf, wenn entsprechender Modus aktiviert ist



→ **Ausgangspegeljustierungstasten** - ermöglichen das Aufrufen des Ausgangspegeljustierungs-Modus und das Erhöhen (▲) oder Verringern (▼) des aktuellen Leistungspegels innerhalb eines ~ 3 dB Bereichs zwischen den werkseitig eingestellten maximalen und minimalen Leistungspegeln

## OLS4 Kombinierte LED- & Laser-Lichtquelle - Tasten und Anzeigen

CW



→ **Multimodus Wellenlänge/CW-Auswahl-Taste**

- Zum Auswählen der Einzel oder Dual Wave ID Wellenlänge(n) drücken
- Zum Wechseln in den CW-Modus mit der aktuellen Wellenlänge gedrückt halten, anschließend die Taste zum Auswählen einer einzelnen Wellenlänge drücken



→ **Anzeigen Aktiver Ausgang** - Leuchtet auf, wenn der entsprechende Ausgang eingeschaltet ist



- Einzel oder Dual Wave ID - EIN Dauerlicht
- CW - EIN blinkendes Licht

## OLS4 Kombinierte LED- & Laser-Lichtquelle - Tasten und Anzeigen

CW

1310 nm  
1550 nm

→ Einzelmodus Wellenlängen/CW-Auswahltaste

- Zum Auswählen der Einzel oder Dual Wave ID Wellenlänge(n) drücken
- Zum Wechseln in den CW-Modus mit der aktuellen Wellenlänge gedrückt halten, anschließend die Taste zum Auswählen einer einzelnen Wellenlänge drücken

  
1310 nm

→ Anzeigen Aktiver Ausgang - Leuchtet auf, wenn der entsprechende Ausgang eingeschaltet ist

- Einzel oder Dual Wave ID - EIN Dauerlicht
- CW oder Ton (bei 1550 nm) - EIN blinkendes Licht

  
1550 nm

Ton

→ Ton-Taste - Zum Aktivieren/Deaktivieren des 2kHz-Tons am SM-Port bei einer Wellenlänge von 1550 nm

→ Ton-Anzeige ist eingeschaltet, wenn OLS4 ein Tonsignal überträgt

## OLS7 Dreifach Wellenlängen Laser-Lichtquelle - Tasten und Anzeigen

$\lambda$

→ Wellenlängen-Auswahltaste

- Wave-ID-Modus - zum Auswählen der Einzel, Dual oder Dreifach Wave ID Wellenlänge
- CW- oder Ton-Modus - zum Auswählen der Einzel-Wellenlänge

  
1310 nm

  
1550 nm

  
1625 nm

oder

  
1310 nm

  
1490 nm

  
1550 nm

Anzeigen Aktiver Ausgang - leuchtet auf, wenn der entsprechende Ausgang eingeschaltet ist

Modus

→ Modus-Taste - Zum Auswählen des Betriebsmodus drücken (Wave ID, CW, Ton)

● Wave ID  
● CW  
● Hz


→ Anzeigen Aktiver Modus - leuchtet auf, wenn entsprechender Modus aktiviert ist



# Messen der optischen Leistung mit dem OPM-Messgerät

Zur Gewährleistung präziser Messergebnisse und eines störungsfreien Betriebs müssen alle optischen Anschlüsse und Oberflächen sauber gehalten werden. Reinigen Sie stets alle Messkabel vor der Durchführung von Tests.


1. OPM (optisches Leistungsmessgerät) einschalten.
2. Geeignetes faseroptisches Messkabel auswählen. Der Fasertyp dieses Kabels muss dem Fasertyp entsprechen, der üblicherweise an den zu messenden Ausschluss angeschlossen wird.
3. Befestigen Sie die entsprechende Adapterkappe auf dem OPM-Port. Diese Adapterkappe muss dem Anschluss am Ende des Messkabels entsprechen, das Sie an den OPM anschließen.
4. Verbinden Sie ein Ende des Messkabels mit der OPM-Adapterkappe und das andere Ende mit dem zu messenden optischen Ausgang.
5. Zum Auswählen der Wellenlänge, die der nominalen Wellenlänge der zu messenden Welle entspricht, [ $\lambda$ ] drücken.
6. Zum Anzeigen der Leistung in [dBm] [dB/dBm/ $\mu$ W] drücken oder zum Anzeigen der Leistung in [ $\mu$ W] gedrückt halten.
7. **Gilt nur für OPM5:** Zum Speichern der angezeigten Messung auf dem nächsten verfügbaren Speicherplatz [Speichern] drücken.



# Testen der Multimode- oder Singlemode-Strecken

## Schritt I - Referenz festlegen (Ein-Kabel-Methode)

1. OPM und OLS einschalten. Vollständiges Hochfahren des OLS abwarten (mind. 2 Minuten).
2. Bei Nichtverwendung der WAVE ID-Funktion beide Geräte auf die gewünschte Wellenlänge einstellen.
3. Sende- und Empfangsmesskabel auswählen (Fasertyp muss der zu messenden Strecke entsprechen).
4. **MM:** Sendemesskabel fünf Mal um die Wickelspule wickeln und sichern.  
**SM (nur TIA-Messung):** 30 mm Schleife in das Sendemesskabel machen und sichern.  
**Beide Enden des Sendemesskabels reinigen!**
5. Sendemesskabel an OLS-Ausgangsport anschließen (MM bzw. SM).
6. Adapterkappe an OPM befestigen (muss freiem Anschluss am Sendemesskabel entsprechen).
7. Sendemesskabel (freies Ende) an OPM anschließen. Optische Leistung in [dBm] anzeigen.
8. Falls gemessene Leistung außerhalb des Normalbereichs liegt (durch Hersteller vorgegeben), alle Faseranschlüsse reinigen oder Sendemesskabel ersetzen. Schritte 4-7 wiederholen.
9. Referenzwert einstellen: Die Taste [Ref/Set] am OPM solange gedrückt halten, bis [HELD SET] angezeigt wird, um aktuell gemessenen Wert als neuen Referenzwert zu speichern. Nach der Einstellung schaltet OPM in den [dB] Modus. OPM sollte  $[0 \text{ dB}] \pm 0,05 \text{ dB}$  anzeigen.






## Testen der Multimode- oder Singlemode-Strecken

### Schritt III- Messen der Multimode-Strecke Einfügedämpfung

17. Freie Enden der Sende- und Empfangsmesskabel an die zu messende Strecke anschließen.  
**Das an das Patchfeld angeschlossene Messkabelende vor jeder Messung reinigen!**
18. OPM misst die Einfügedämpfung der zu messenden Strecke und zeigt diese an.
19. Gehen Sie wie folgt vor:  
**Bei Verwendung von OPM4:** Einfügedämpfung der Steckle bei aktueller Messwellenlänge aufzeichnen.  
**Bei Verwendung von OPM5:** [Speichern] -Taste auf OPM5 drücken, um angezeigten Messwert auf dem nächsten verfügbaren Speicherplatz zu speichern.
20. Schritte 17-19 für alle zu messenden Strecken mit der aktuellen Wellenlänge wiederholen.



**NOYES®**

www.AFLglobal.com oder (800) 321-5298 oder (603) 528-7780